

1. VLASTNOSTI

1.1 Predpoveď počasia

- Animácie Slniečno, Mierne zatiahnuté, Zatiahnuté, Dážď a Sneh

1.2 Čas

- Rádiom riadený čas
- Večný kalendár až do roku 2099
- Deň v týždni zobrazený v niektorom z mnohých jazykov podľa voľby používateľa
- Funkcia denného budíka s opakovaným budením

1.3 Teplota

- Rozsah merania vnútri budov: -9,9 ~ 50 °C
- Používateľská voľba jednotky: °C/°F
- Rozsah merania vo vonkajšom prostredí: -20 ~ 50 °C


1.4 Vlhkosť

- Rozsah merania: 20 ~ 99 %

1.5 Bezdrôtový vonkajší snímač

- Frekvencia VF príjmu 433 MHz
- Prenosový rozsah: 70 metrov (otvorená oblasť)
- Indikátor vybitia batérie pre vonkajší snímač teploty
- Držiak na stenu alebo stojan na stôl

2. VZHĽAD HLAVNEJ JEDNOTKY



2.1 Časť A – LCD displej

- A1: Trend barometrického tlaku
- A2: Predpoveď počasia
- A3: Ikona riadenia rádiom
- A4: Čas, Deň v týždni
- A5: Vonkajšia teplota

- A6: Vnútrotná teplota
- A7: Vnútrotná vlhkosť
- A8: Fázy mesiaca
- A9: Dátum

2.2 Časť B – Tlačidlá

- B1: Tlačidlo „MODE/SET“
(Režim/Nastavenie)
- B2: Tlačidlo „▼/MAX/MIN“
- B3: Tlačidlo „ALARM“ (Budík)
- B4: Tlačidlo „▲/DIMMER“
(▲/Zníženie jasů)
- B5: Tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“
(Opakované budenie/Svetlo)
- B6: Tlačidlo „Projection ON/OFF“
(Zapnutie/Vypnutie projekcie)

- B7: Tlačidlo „ALERT“ (Výstraha)
- B8: Tlačidlo „WAVE/ (12/24)“
(Časový signál/Formát 12/24)
- B9: Tlačidlo „RESET“
- B10: Tlačidlo „(C/F)“ (°C/°F)
- B11: Tlačidlo „RF SEARCH“
(VF vyhľadavanie)

2.3 Časť C – Popis


- C1: Otočný ovládač „FOCUS“
(Zaostrenie)
- C2: Zástrčka adaptéra (4,5 V, 150 mA)

- C3: Priestor na batérie

3. VZHĽAD VONKAJŠIEHO SNÍMAČA

D1: LED indikátor prenosu
D2: Vonkajšia teplota
D3: Priestor na batérie
D4: Otvor držiaka na stenu

D5: Tlačidlo „RESET“
D6: Tlačidlo „°C/°F“
D7: Stojan



4. ZAČÍNAME:

4.1 Hlavná jednotka:

- Odstráňte dverka batérií hlavnej jednotky a vložte 2 batérie veľkosti AA.
- Alebo pripojte napájaci kábel do sieťovej zásuvky. Pred pripojením prístroja k zdroju energie sa, prosím, uistite, že miestne napätie zodpovedá napätiu uvedenému na adaptéri.
- Umiestnite hlavnú jednotku na rovný povrch.

Poznámka:

- (1) Pri napájaní iba z batérií budú podsvietenie a projekcia vypnuté. Stlačte tlačidlo „SNOOZE“ na aktiváciu podsvietenia a projekcie na približne 10 sekúnd.
- (2) Po pripojení napájacieho adaptéra k prístroju so správnymi vloženými batériami sa tento produkt automaticky prepne na externý zdroj energie.

4.2 Vonkajší snímač teploty

- Priestor na batérie (D3) snímača teploty je umiestnený za zadným krytom. Na otvorenie odskrutkujte kryt batérií.
- Vložte 2 batérie AAA tak, aby bola dodržaná správna polarita [značky „+“ a „-“]
- Diaľkový snímač musí byť bezpečne namontovaný na vodorovný povrch.



Poznámka:

- (1) Prenosová vzdialenosť medzi prijímačom a vysielačom môže byť v otvorenom priestore až 70 m. Otvorený priestor: bez rušivých prekážok, ako sú napríklad budovy, stromy, vozidlá, vysokonapäťové vedenia a pod.

5. FUNKCIA PREDPOVEDE POČASIA

5.1 Ovládanie

- Po zapnutí bude na LCD displeji blikať ikona počasia. Stlačením tlačidla „▲“ alebo „▼“ zadajte aktuálne počasie. Stlačte tlačidlo „MODE/SET“ na potvrdenie nastavenia. Ak nie je aktuálne počasie zadané správne, nemusí byť predpoveď počasia presná.
- Ak sa zmení nadmorská výška hlavnej jednotky, mali by ste aktuálny stav počasia znovo zadať. (Barometrický tlak je v miestach s vyššou nadmorskou výškou nižší. Preto zmena nadmorskej výšky ovplyvňuje predpoveď počasia). Táto meteorologická stanica oznámi prvú predpoveď počasia 6 hodín po zadaní aktuálneho stavu počasia.

5.2 Poveternostné podmienky

Predpoveď počasia je indikovaná pomocou 5 celkom odlišných animácií stavu počasia.

| Slnečno | Mierne zatiahnuté | Zamračené | Dážď | Mráz alebo sneh |
|---------|-------------------|-----------|------|-----------------|
| | | | | |






- „ “ sa zobrazí v prípade, že je predpoveď počasia Dážď a vonkajšia teplota poklesne pod 0 °C.
- Výstraha pred námrazou: „ “ sa zobrazí, keď je vonkajšia teplota v rozmedzí -2 °C ~ +3 °C
- Ak existuje akýkoľvek rozdiel v predpovedi počasia medzi miestnou meteorologickou stanicou a týmto prístrojom, mala by byť predpoveď miestnej meteorologickej stanice presnejšia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej predpovede tohto prístroja.





5.3 Ukazovateľ trendu barometrického tlaku (A1)

Ukazovateľ trendu na LCD displeji (A1) indikuje trend barometrického tlaku.

| | | |
|--|---|--|
|  Indikácia rastúceho trendu barometrického tlaku |  Indikácia stabilného trendu barometrického tlaku |  Indikácia klesajúceho trendu barometrického tlaku |
|--|---|--|

6. TEPLOMER

6.2 Teplota a vlhkosť

(1) Stupne Celzia/Fahrenheita

- Stlačte tlačidlo „C/F“ na výber zobrazenia vnútornej/vonkajšej teploty v stupňoch Celzia či Fahrenheita.
- Ak je teplota mimo merateľného rozsahu, zobrazí sa na LCD displeji LL.L (pod minimálnou teplotou) alebo HH.H (nad maximálnou teplotou).

(2) Vlhkosť

- Rozsah pre meranie vlhkosti je 20 – 99 %. Ak je aktuálna nameraná vlhkosť nižšia, než 20 %, zobrazí sa na LCD displeji 20%. Ak je aktuálna nameraná vlhkosť vyššia, než 99 %, zobrazí sa na LCD displeji 99 %.

(3) Záznam maximálnej/minimálnej teploty a vnútornej vlhkosti:

- Stlačte tlačidlo „MAX/MIN“ na zobrazenie maximálnej dennej zaznamenanej vnútornej/vonkajšej teploty a vnútornej vlhkosti. Na LCD displeji sa zobrazí „DAILY MAX“.
- Stlačte znovu tlačidlo „MAX/MIN“ na zobrazenie minimálnej dennej zaznamenanej vnútornej/vonkajšej teploty a vnútornej vlhkosti. Na LCD displeji sa zobrazí „DAILY MIN“.

(4) Funkcia výstrahy pre vonkajšiu teplotu

- Stlačte tlačidlo „ALERT“ na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie výstrahy pre vonkajšiu teplotu.
- Stlačte tlačidlo ALERT na výber:
 - Aktívne výstrahy pre horný limit vonkajšej teploty – pod hodnotou vonkajšej teploty sa zobrazí ikona „▲“.
 - Aktívne výstrahy pre horný a dolný limit vonkajšej teploty – pod hodnotou vonkajšej teploty sa zobrazí ikona „▲▼“.
 - Aktívne výstrahy pre dolný limit vonkajšej teploty – pod hodnotou vonkajšej teploty sa zobrazí ikona „▼“.
 - Po deaktivácii výstrahy pre vonkajšiu teplotu ikona výstrahy zmizne.
- Podržte 3 sekundy tlačidlo „ALERT“ na otvorenie nastavenia výstrahy pre vonkajšiu teplotu.








- Bude blikať ikona „▲“ alebo „▼“ pod hodnotou vonkajšej teploty. Stlačte tlačidlo „▲“ alebo „▼“ na zmenu nastavenej hodnoty a stlačte tlačidlo „ALERT“ na potvrdenie nastavenia. Postup nastavenia je nasledujúci: Horný limit teploty, Dolný limit teploty.
- Keď dôjde k aktivácii výstrahy, bude na LCD displeji blikať príslušná ikona „▲“ alebo „▼“. Na zastavenie zvuku výstrahy stlačte akékoľvek tlačidlo.


7. NASTAVENIE ČASU A BUDÍKA

7.1 Rádiom riadené hodiny:

- Po vložení batérií začnú hodiny automaticky vyhľadávať časový signál WWVB.

Na LCD displeji bude blikať ikona riadenia rádiom „“.

| | | |
|--|--|--|
|  bliká, Indikuje prebiehajúci príjem signálu DCF |  rozsvieti sa, Indikuje úspešný príjem signálu |  zhasne, Indikuje neúspešný príjem signálu |
|--|--|--|

- Hodiny budú automaticky vyhľadávať časový signál v čase 3.00 (ráno) každý deň, aby sa udržiaval správny čas. Ak sa príjem nepodarí, vyhľadávanie sa zastaví („“) zmizne z LCD displeja)
- Hodiny je možné nastaviť na vyhľadávanie časového signálu ručne podržaním tlačidla „WAVE“ na 3 sekundy. Každý príjem trvá niekoľko minút.
- Na zastavenie vyhľadávania podržte tlačidlo „WAVE“ na 3 sekundy.
- Symbol „DST“ na LCD displeji indikuje režim letného času.

7.2 Ručné nastavenie času

- Podržte 3 sekundy tlačidlo „MODE“ na otvorenie nastavenia a stlačením tlačidla „▲“ alebo „▼“ upravte nastavenie. Stlačte tlačidlo „MODE“ na potvrdenie a prechod na ďalšie nastavenie.
- Poradie nastavovania je nasledujúce: Predpoveď počasia, Zapnutie/Vypnutie RCC, Časové pásmo, Formát 12/24 hodín, Hodiny, Minúty, Jazyk dňa v týždni, Rok, Sekvencia Mesiac-Deň, Mesiac, Deň, Jednotka teploty
- Pre deň v týždni je možné vybrať niektorý z 10 nasledujúcich jazykov: Nemčina (GE), Angličtina (EN), Francúzština (FR), Taliančina (IT), Holandčina (NE), Španielčina (ES), Dánčina (DA), Čeština (CZ), Ruština (RU), Nórcina (NO)
- Časové pásmo sa používa pre krajiny, kde je možné prijímať časový signál DCF, ale časové pásmo je odlišné od nemeckého času. Keď je čas krajiny posunutý o 1 hodinu dopredu voči nemeckému času, nastavte pásmo na +1. Hodiny sa potom automaticky nastaví o 1 hodinu dopredu voči prijatému časovému signálu.



7.3 Funkcia denného budíka s opakovaným budením:

- Stlačte tlačidlo „MODE/SET“ na výber zobrazenia:

Čas → Čas budíka (na LCD displeji sa zobrazí „AL“)






- Podržte 3 sekundy tlačidlo „ALARM“ na otvorenie nastavenia času budíka. Stlačením tlačidla „▲“ alebo „▼“ nastavíte čas budíka.
- Stlačením tlačidla „ALARM“ zapnete alebo vypnete budík. Ak je budík zapnutý, zobrazuje sa na LCD displeji „“.
- Hneď ako budík zazvoní, môžete stlačením tlačidla „SNOOZE“ aktivovať opakované budenie (na LCD displeji bliká „“). Budík sa na 5 minút pozastaví a potom sa znovu ozve. Funkciu opakovaného budenia je možné aktivovať maximálne 7-krát.
- Na zastavenie opakovaného budenia stlačte akékoľvek iné tlačidlo, než „Snooze“.

8. ZOBRAZENIE FÁZY MESIACA

- Fázy mesiaca sa menia podľa zmeny dátumu.

9. PROJEKCIA:

- Stlačte tlačidlo „PROJECTION“ na zapnutie alebo vypnutie funkcie projekcie. Keď je projekcia zapnutá, podržte 3 sekundy tlačidlo „PROJECTION“ (B5) na otočenie premietaného obsahu o 180°.
- Otočením ovládača (C1) upravte zaostrenie projekcie.
- Počas sledovania premietaného obsahu stlačte tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“ na výber zobrazenia: predpoveď počasia a čas, predpoveď počasia a vnútorná teplota, predpoveď počasia a vonkajšia teplota, alebo striedavé zobrazenie obsahu (zobrazuje sa ikona „“)


Poznámka:

- (1) Ak používate ako zdroj energie 2 batérie veľkosti AA, zobrazí sa v prípade aktivácie projekčnej funkcie obsah projekcie na približne 10 sekúnd.
- (2) Ak používate ako zdroj energie sieťový adaptér a aktivujete projekčnú funkciu, obsah projekcie bude zobrazený tak dlho, kým nevypnete napájanie alebo projekčnú funkciu.

10. PODSVIETENIE

- Počas napájania z adaptéra stlačte tlačidlo „DIMMER“ na úpravu jasú podsvietenia. Ak je podsvietenie tmavšie alebo vypnuté, stlačte tlačidlo „SNOOZE“ – nastaví sa najjasnejšie podsvietenie s časom zobrazenia približne 15 sekúnd.
- Ak sa prístroj napája iba z batérií, nie je funkcia DIMMER (Zníženie jasú) k dispozícii. Stlačte tlačidlo „SNOOZE“ – podsvietenie sa zobrazí na približne 10 sekúnd.

11. INDIKÁCIA VYBITÝCH BATÉRIÍ:

Ikona vybitých batérií „“ sa rozsvieti na displeji (vedľa vonkajšej teploty) na indikáciu vybitých batérií snímača teploty. Batérie je nutné vymeniť.



12. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Ak prístroj nefunguje správne, stlačte pomocou kolíka resetovacie tlačidlo.
- Nekladte tento prístroj do blízkosti zdrojov rušenia/kovových rámov, ako napríklad počítačov alebo televízorov.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému svetlu, nadmernému teplu, chladu, vysokej vlhkosti a vlhkému prostrediu.
- Vonkajší snímač sa nesmie umiestňovať a inštalovať pod vodou. Umiestnite ho mimo dosahu priameho slnečného svetla a dažďa.
- Nikdy nečistíte tento prístroj pomocou brúsnych alebo leptavých materiálov či produktov. Čistiace prostriedky s brúsnym účinkom by mohli poškriabať plastové diely a spôsobiť koróziu elektronických obvodov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

| | |
|------------------------------------|---|
| Napájanie z batérií: | 2× 1,5 V typ AA (batérie nie sú súčasťou balenia) |
| Napájací adaptér hlavnej jednotky: | DC 4,5 V/150 mA, Spotreba: 0,68 W |
| Rozmery hlavnej jednotky (š/v/h): | 141 × 92 × 51 mm |
| Hmotnosť hlavnej jednotky: | 173 g |
| Napájanie senzora: | 2× 1,5 V typ AAA (batérie nie sú súčasťou balenia) |
| Prenos na vzdialenosť: | až do vzdialenosti 70 m (v otvorenom priestore) |
| Frekvencia vysielania senzora: | 433 MHz |

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ADAPTÉRA

| | |
|---|---|
| Názov výrobcu alebo ochranná známka, obchodné registračné číslo a adresa: | HUA XU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, Shi Tang Bei Street 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong, P.R.China |
| Identifikačná značka modelu: | HX0180450150D2E |
| Vstupné napätie: | AC 230 – 240 V |
| Vstupná frekvencia: | 50 Hz |
| Výstupné napätie: | DC 4,5 V |
| Výstupný prúd: | 0,15 A |
| Výstupný výkon: | 0,68 W |
| Priemerná účinnosť v aktívnom režime: | ≥ 49,75 % |
| Spotreba energie v stave bez záťaže: | ≤ 0,10 W |



POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto spoločnosť FAST ČR, a. s., vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SWS 5400 vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.sencor.com

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonávať tieto zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01





SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk