





www.blackanddecker.eu




*Upozornění !
Určeno pro kutily.*

511888-93 SK



BDS303




A




B





D2



D3

Použitie prístroja

Tento prístroj Black & Decker je určený na lokalizáciu drevených stĺpov alebo nosníkov, elektrických vodičov pod napäťom (230 V) a kovových potrubí, ukrytých v stene alebo pod sadrokartónovými doskami.

Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.

Bezpečnostné pokyny

- Varovanie!** Pri použíti elektrického náradia napájaného batériami by mali byť vždy dodržované základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úniku z batérie, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku škôd na majetku.
- Pred použitím tohto výrobku si starostlivo preštudujte celý návod.
- Tento návod si uschovajte.

Udržujte poriadok na pracovisku

Neporiadok na pracovnom stole a preplený pracovný priestor môžu viesť k vzniku úrazu.

Berte ohľad na okolie pracovnej plochy

Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie tam, kde je riziko vzniku výbuchu, v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.

Chráňte náradie pred deťmi

Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do blízkosti náradia alebo aby sa ho dotýkali.

Nenakláňajte sa

Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.

Budte pozorní

Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou. Nepoužívajte náradie ak ste unavení.

Používajte vhodné náradie

Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.

Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.

Kontrolujte stav náradia

Pred každým použítiom náradie starostlivo skontrolujte, či nie je poškodené. Uistite sa, či bude náradie riadne pracovať a či bude riadne vykonávať určenú funkciu. Nepoužívajte náradie, ak je poškodený hlavný vypínač.

Nepoužívané náradie uskladnite

Ak náradie nepoužívate, malo by byť uskladnené na suchom mieste a uzamknuté alebo iným spôsobom vhodne zabezpečené mimo dosahu detí.

Opravy

Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Opravy by mali byť prevádzané iba kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.

Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa štandardných, nedobjíateľných batérií

Varovanie! Batérie môžu explodovať alebo z nich môže unikať kvapalina, a môžu tak spôsobiť vážne zranenie alebo požiar. Dodržujte pokyny uvedené nižšie.

Varovanie! Pred tým, ako do náradia vložíte batériu zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Vloženie batérie do elektrického náradia, pokiaľ je hlavný vypínač v zapnutej polohe, môže spôsobiť nehodu.

Varovanie! Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z batérie unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou.

Pokiaľ prídeť s kvapalinou náhodne do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z batérie môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

- Dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na štítku batérie a na obale.
- Batérie vždy vkladajte so správnu polaritou (+ a -) tak, ako je vyznačené na batérii a na výrobku.
- Zabráňte skratu kontaktov batérie.
- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
- Nemiešajte staré batérie s novými. Batérie nahradzujte novými súčasne, a to rovnakou značkou a typom.
- Batérie uschovajte mimo dosahu detí.
- Pokiaľ sa nebude výrobok niekoľko mesiacov používať, batérie vyberte.
- Nikdy sa nepokúšajte narušiť obal batérie.
- Neskladujte batérie v priestoroch, kde môže teplota presiahnuť 40°C.
- Pri likvidácii batérií sa riadte pokynmi uvedenými v kapitole „Ochrana životného prostredia“.
- Nevhadrzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre detektory potrubí a vodičov

- Nepoužívajte tento prístroj na vyhľadanie striedavého napäťia v neizolovaných, obnažených alebo voľných vodičoch.
- Nepoužívajte tento prístroj ako náhradu za voltmeter.
- Pamäťajte na to, že tento prístroj nemusí vždy riadne detektovať všetky potrubia a vodiče. Nasledujúce podmienky môžu spôsobiť nepresné výsledky:

- Nedostatočné nabicie batérie
 - Hrubé steny s tenkým potrubím alebo vodičmi
 - Veľmi hrubé steny
 - Veľmi hlboko uložené potrubie alebo vodič
 - Steny pokryté kovom
 - Veľmi vysoká vlhkosť
 - Tienené káble
- Pred použitím vždy vyskúšajte prístroj na potrubí alebo vodičoch, ktorých presnú polohu poznáte.
 - Ak si nie ste funkciou prístroja istí, kontaktujte dodávateľa.

Varovanie! Tento prístroj nedetektuje vodiče, ktoré sú izolované od napájacieho napäťia, káble napájané jednosmerným prúdom alebo vodiče, ktoré sú súčasťou telefónnych alebo počítačových systémov.

Ukryté vodiče (napríklad svetlá na stenách) nemusia byť rozoznané, ak je vypínač svetla v polohe vypnuté.

Varovanie! Tento prístroj nedetektuje potrubie, ktoré nie je vyrobené z kovových materiálov.

Štítky na náradí

Na stroji sú nasledovné piktogramy:



Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku úrazu musí byť obsluha oboznámená s týmto návodom na požitie.

Popis

1. Hlavný vypínač
2. Volič režimu
3. Displej LCD (lokalizácia súborov alebo nosníkov a potrubí)
4. Svetelný indikátor (detektor striedavého napäťia)

Nastavenie

Vloženie batérie (obr. A)

- Vyberte z prístroja kryt batérie (4).
- Batériu vložte so správnou polaritou, aby označenie pólov (+) a (-) vnútri batériového priestoru zodpovedalo polárne kontaktov batérie.
- Kryt nasaďte späť. Dbajte na to, aby kryt správne dosadol.

Použitie

Poznámka:

- Prsty držte z dosahu snímanej oblasti, mohlo by dôjsť k ovplyvneniu presného výsledku detektie.
- Aby ste dosiahli presné výsledky, stena musí byť plochá.

Volba pracovného režimu

- Nastavte volič režimu (2) do polohy , aby mohla prebiehať detekcia drevených stípov alebo nosníkov.
- Nastavte volič režimu (2) do polohy , aby mohla prebiehať detekcia kovových stípov alebo nosníkov, potrubia, vodičov, atď.

Použitie funkcie detektora drevených stípov (obr. B - D)

Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie drevených stípov s hrúbkou až 19 mm, ktoré sú zakryté sadrokartónovými doskami.

- Nastavte vypínač voliča režimu (2) do polohy lokalizácie drevených stípov.
- Umiestnite prístroj na stenu.
- Držte stlačený hlavný vypínač (1).

Pri kalibrácii prístroja bude svietiť LCD displej (3) a raz zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí indikačný symbol (8) detektie stípov. Po ukončení kalibrácie:

- Po skúmanom povrchu pomaly pohybujte prístrojom vo vodorovnom smere, bez toho aby ste prístroj nadvihovali alebo menili silu tlaku (obr. C). Dbajte na to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo k zdvíhaniu prístroja.

Pokiaľ sa na displeji LCD (3) postupne objavia 3 snímacie prúzky (11), znamená to, že ste sa priblížili k drevenému predmetu (10). Spomalte a prístrojom pohybujte ďalej pokiaľ nezaznie buzučák a nerozbliká sa stredový terčik (10). Táto poloha určuje stred stípu (10) (obr. D3).

Poznámka:

- Niekoľko môže byť na presnejšiu lokalizáciu dreveného stípu potrebné posunúť detektorm cez danú oblasť niekolkokrát. Stredový terčik (9) sa v tesnej blízkosti detekovaného stípu rozsvieti.
- Pokiaľ bude v režime lokalizácie drevených stípov detekovaný kovový predmet, na displeji LCD sa rozsvieti symbol kovového predmetu (7) a 2 prúzky (obr. D2). Pokiaľ prúzky dosiahnu vrchol, kovový predmet sa nachádza v tesnej blízkosti. Pokiaľ sa žiadne prúzky nezobrazia, stlačte a podržte hlavný vypínač stlačený a prevedte pohyb v opačnom smere snímania, aby ste dosiahli presné výsledky.

Použitie funkcie detektora kovových predmetov (obr. B - D)

Túto funkciu (7) môžete použiť na vyhľadávanie kovových potrubí, ktoré sú skryté v stene alebo zakryté sadrokartónovými doskami s hrúbkou až 25 mm.

- Nastavte vypínač voliča režimu (2) do polohy lokalizácie kovových predmetov.
- Uchopte prístroj v príesotore ďalej od steny a mimo akýchkoľvek kovových predmetov.
- Stisnite vypínač (1).

Pri kalibrácii prístroja bude svietiť LCD displej (3) a raz zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:

- Držte stlačený hlavný vypínač .
Na displeji sa zobrazí indikačný symbol (7) detektie kovového predmetu.
- Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného nákresu.
- Po skúmanom povrchu pomaly pohybujte prístrojom vo vodorovnom smere, bez toho aby ste prístroj nadvihovali alebo menili silu tlaku (obr. C). Dbajte na to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo k zdvíhaniu prístroja.

Pokiaľ sa na displeji LCD (3) postupne objavia 2 snímacie prúzky (12), znamená to, že ste sa priblížili ku kovovému predmetu.

- Pokračujte v pohybe po skúmanom povrchu. V tesnej blízkosti kovového predmetu snímacie prúzky vystúpia až nahor a potom klesnú. Pokiaľ sa žiadne prúzky nezobrazia, stlačte a podržte hlavný vypínač stlačený a prevedte pohyb v opačnom smere snímania, aby ste dosiahli presné výsledky. 2 snímacie prúzky dosahujúce až nahor znamenajú umiestnenie kovového predmetu (obr. D2).
- Po ukončení detektie pracovnej plochy zopakujte testovací postup, aby ste sa uistili o správnosti fungovania prístroja.

Použitie funkcie detektora elektrických vodičov (obr. D)

Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie vodičov pod napätiom, ktoré sú zakryté sadrokartónovými doskami s hrúbkou až 100 mm. Táto funkcia pracuje nepretržite vo všetkých režimoch detektie prístroja.

Varovanie! Pred použitím otestejte prístroj na vodičoch pod striedavým napätiom, ktorých polohu poznáte.

- Uistite sa, či sa v blízkosti skúmanej plochy alebo prístroja nenachádza iný zdroj striedavého napäťia.

- Stisnite vypínač (1).
- Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (4) a raz zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
- Držte stlačený hlavný vypínač.
 - Po skúmanom povrchu pohybujte prístrojom rôznymi smermi pomaly a plynule.

Hned ako zdroj striedavého napäťia lokalizujete, LED dióda (4) začne blíkať (obr. D1).

- Po lokalizovaní zdroja striedavého napäťia opakujte celý postup testu, aby ste si overili funkciu prístroja a presnejšie určili vedenie elektrických vodičov pod napäťím.

Poznámka: Statický náboj môže ovplyvniť detekciu na oboch stranách vodiča, čo by viedlo k nepresnosťam pri detekcii.

Indikátor stavu nabítia batérie (obr. B)

Na displeji LCD je zobrazený symbol batérie (6), ktorý indikuje stav nabítia batérie.

- Vymeňte batériu.

Ochrana životného prostredia



Triedenie odpadu. Toto zariadenie nesmie byť vyhodené do bežného domového odpadu.

Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opäťovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opäťovné použitie recyklovaných materiálov pomáha zabrániť znečisteniu životného prostredia a znižuje dopyt po nových surovinách.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domáčich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach alebo v mieste nákupe výrobku.

Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje možnosť zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu. V rámci tejto výhodnej služby vráťte vaše náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde bude toto náradie zhromaždené a s ohľadom na životné prostredie recyklované.

Kontakty na Vaše regionálne strediská Black & Decker nájdete v tomto návode. Zoznam autorizovaných stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com

Batérie



Po ukončení životnosti batérií ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:

- Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
- Umiestnite batérie do vhodného balenia, ktoré zaistí, aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu ich kontaktov.

- Odovzdajte batérie do miestnej zberne odpadov.

Technické údaje

BDS303		
Napätie zdroja	V	9
Typ batérie		6LR61
Max. hĺbka detekcie*		
Železné kovy	mm	45
Iné kovy	mm	25
Drevené stípy	mm	19
Vodiče pod striedavým napäťim	mm	100
Prevádzková teplota	°C	0 - 40
Hmotnosť	kg	0,3

* Hĺbka detekcie závisí od použitého materiálu a veľkosti detektovaných predmetov, rovnako ako od použitého materiálu a konštrukcie budovy. Prevádzkové podmienky okolitého prostredia: pre vnútorné priestory, maximálna hodnota vlhkosti 95%.

Politika služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ.

Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis Black & Decker, kde Vám výskolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výroku Black&Decker.

Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom.

Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám **2 ročnú záruku istoty**. Ak sa objavia akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne, podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za nasledujúcich podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom Black & Decker a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia spôsobené opotrebovaním.

Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky vykonávané prevedené opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebne príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne použitie.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava 3

Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3

Fax: +421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

02/2007

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Fax: 00421 33 551 26 24

BAND SERVIS

Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@voznam.sk

BLACK & DECKER

Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz

Fax: 00420 2 417 70 204


BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz



BDS303

TYP
1



©

E15130

www.2helpU.com

05 - 06 - 07

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST



(CZ) měsíců
(H) hónap

24

(PL) miesiące
(SK) mesiacov

(CZ) Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
(H) Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
(PL) Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
(SK) Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-14300 Praha 4
 Tel.: 00420 2 444 03 247
 Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
 Garanciális és Márkaszerviz
 1163 Budapest
 (Sashalom) Thököly út 17.
 Tel.: 403-2260
 Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
 ERPATECH
 ul. Obozowa 61
 01-418 Warszawa
 Tel.: 022-8620808
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 33 551 10 63
 Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
		Jótállás új határideje				
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis